

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: 136/2010

Identificación del producto: PURIFICADOR DE AIRE CON FUNCIÓN DE HUMIDIFICACIÓN, marca DAIKIN, modelo MCK75JVM-K, nº de serie entre el C000101 y el C005574

Categoría Pequeños electrodomésticos

Naturaleza del riesgo: Incendio, intoxicación y quemaduras
En entornos ricos en amoniaco y en combinación con una humedad relativa superior al 70 por ciento, (por ejemplo residencias de ancianos y hospitales), puede haber riesgo de ignición del filtro desodorizante, hay la posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica en el filtro desodorizante a través del filtro de recogida de polvo, situado en el colector eléctrico de polvo. El amoniaco del ambiente puede precipitarse al filtro desodorizante actuando como material combustible auxiliar lo que podría suponer la ignición del filtro desodorizante

Medidas adoptadas por el órgano notificante:: La empresa DAIKIN AC SPAIN ha comunicado a las autoridades de consumo de Madrid el problema del producto y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en comunicar esta información a los clientes, en prensa y en su web, y facilitar un manual de instrucciones para sustituir el kit afectado

Órgano notificante: Comunidad de Madrid

Fecha: 13/05/10

