

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: 90/2008

Identificación del producto: MOTOCICLETA, marca YAMAHA, modelo XJR 1300 (sensor de posición del acelerador)

Categoría Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Accidente de tráfico
Existe la posibilidad de que la cubierta de la caja del TPS (sensor de posición del acelerador) no esté enganchada adecuadamente y pueda entrar humedad. Por este motivo podría producir señales incorrectas del TPS, cuya consecuencia sería una emisión de gases superior a la permitida y la parada del motor durante la marcha.

Medidas adoptadas por el órgano notificante: La empresa YAMAHA ESPAÑA ha informado a las autoridades de consumo de Cataluña del producto del vehículo y de las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en informar a los concesionarios y a los propietarios para que revisen sus motocicletas

Órgano notificante: Generalidad de Cataluña

Fecha: 22/02/08

