

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: 350/2009

Identificación del producto: MOTOCICLETA, marca BMW, modelo F800GS

Categoría Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Accidente de tráfico
En un caso extremo puede que el eje de la rueda delantera llegue a romperse, creando una situación crítica para la conducción

Medidas adoptadas por el órgano notificante:: La empresa BMW IBÉRICA ha informado a las autoridades de consumo de Madrid del problema de la motocicleta y de las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en realizar una comunicación personalizada por carta a los propietarios, llevar a cabo una acción técnica de reparación en taller con la sustitución de este eje por otro mejorado

Órgano notificante: Comunidad de Madrid

Fecha: 22/04/09

